# 中国海域の航行警報及び航路情報 (No.36)

# 1. Hong Kong - Zhuhai - Macau Bridge 間 Lingding 仮航路 - 速度規制について YHSQHT (2015) No.41

China MSA 2015 年 8 月 20 日

Hong Kong – Zhuhai – Macau Bridge Island Tunnel Project の 5 番作業区域にて、E20 union coupling 埋設のための基礎工事が実施される。この工事のため、Lingding 仮航路にて速度規制が実施される。関連事項は次の通り:

- I. 作業期間: 2015 年 8 月 20 日 11:00 以降 Lingding 仮航路内の灯浮標 LS5 と灯浮標 LS9 の間では、8 ノットを超えてはならず、また、追い越し禁止となる。
- II. 工事の状況に応じて、Guangzhou VTS Center により別途速度規制の解除が通知される。
- III. 速度規制実施中は Guangzhou VTS Center が航行安全の関連情報を発信する。船舶は細心の注意を払い、航行安全の誘導に従うこと。

http://www.msa.gov.cn/Notice/Notice/9972c40b-2853-460c-946f-cb19b828df09

# 2. Daishan Island 及び Bodaozui Island 間 – 110KV 海底ケーブルについて

ZHH (2015) No.82

China MSA 2015 年 8 月 6 日

Daishan Island 及び Bodaozui Island 間の 110KV 海底ケーブルの敷設作業が完了した。関連の状況は以下の通り。

# I. 1# 海底ケーブル経路:

- 1. 30°19′43″.65N / 122°11′37″.93E;
- 2. 30°20′09″.13N / 122°11′36″.06E;
- 3. 30°22′28″.58N / 122°12′39″.51E;
- 4. 30°24′03″.50N / 122°12′39″.72E;
- 5. 30°24′08″.52N / 122°12′39″.44E;
- 6. 30°24′27″.02N / 122°12′54″.20E;
- 7. 30°24′36″.10N / 122°12′59″.13E;
- 8. 30°33′23″.22N / 122°09′57″.85E;
- 9. 30°33′27″.36N / 122°09′56″.40E;
- 10. 30°35′08″.20N / 122°10′51″.33E;
- 11. 30°35′16″.74N / 122°10′53″.63E;
- $12.\ 30°36'48''.17N\ /\ 122°08'59''.95E;$
- 13. 30°36′53″.85N / 122°08′52″.31E; 14. 30°36′55″.37N / 122°08′44″.88E;
- 15. 30°36′55″.14N / 122°08′37″.88E;
- 15. 50 50 55 .14N / 122 00 57 .00E;
- 16. 30°36′56″.19N / 122°08′29″.89E.

# II. 2# 海底ケーブル経路:

- 1. 30°19′43″.65N / 122°11′37″.93E;
- 2. 30°20′08″.68N / 122°11′37″.00E;
- 3. 30°20′13″.76N / 122°11′38″.47E;
- 4. 30°22′31″.51N / 122°12′43″.51E;
- 5. 30°22′36″.43N / 122°12′44″.64E;
- $6.\ 30°24'02''.47N\ /\ 122°12'41''.98E;$
- 7.  $30^{\circ}24'07''.02N / 122^{\circ}12'41''.80E;$
- 8. 30°24′10″.29N / 122°12′42″.53E;

- 9. 30°24′13″.29N / 122°12′45″.02E;
- 10. 30°24′25″.11N / 122°12′55″.05E;
- 11. 30°24′35″.90N / 122°13′02″.38E;
- 12. 30°33′28″.18N / 122°09′58″.83E;
- 13. 30°35′07″.11N / 122°10′53″.21E;
- 14. 30°35′11″.81N / 122°10′54″.62E;
- 15. 30°35′21″.74N / 122°10′53″.41E;
- 16. 30°36′50″.17N / 122°09′00″.79E;
- 17. 30°36′53″.54N / 122°08′55″.56E;
- 18. 30°36′55″.50N / 122°08′50″.93E;
- 19. 30°36′55″.53N / 122°08′35″.02E;
- 20. 30°36′56″.19N / 122°08′29″.89E.

#### III. 3# 海底ケーブル経路:

- 1. 30°19′43″.65N / 122°11′37″.93E;
- 2. 30°19′49″.12N / 122°11′38″.69E;
- 3. 30°19′53″.88N / 122°11′38″.97E;
- 4. 30°20′11″.09N / 122°11′38″.80E;
- 5. 30°20′45″.88N / 122°11′55″.68E;
- 6. 30°22′13″.19N / 122°12′37″.65E;
- 7. 30°22′32″.02N / 122°12′46″.90E;
- 8. 30°22′37″.02N / 122°12′47″.76E;
- 9. 30°24′08″.48N / 122°12′44″.15E;
- 10.000 2100 11011/ 122 12 11 1102/
- $10.\ 30°24'33''.73N\ /\ 122°13'03''.74E;$
- 11. 30°24′37″.40N / 122°13′05″.34E;
- 12. 30°32′22″.48N / 122°10′24″.03E;
- 13. 30°33′24″.51N / 122°10′01″.80E;
- 14. 30°33′28″.71N / 122°10′01″.20E;
- 15. 30°34′35″.14N / 122°10′39″.04E;
- 16. 30°35′11″.84N / 122°10′57″.79E;
- 17. 30°35′21″.09N / 122°10′56″.84E;
- 18. 30°36′56″.12N / 122°08′52″.83E;
- 19. 30°36′56″.60N / 122°08′44″.32E; 20. 30°36′56″.19N / 122°08′29″.89E.

海底ケーブルの安全を確保するため、各島間の全てのケーブルの陸揚げ地点には錨泊禁止サインが掲示される。海底ケーブルの両側 150m の海域において、投錨やその他作業を実施することは禁止されている。

http://www.msa.gov.cn/Notice/Notice/0902228d-926b-44d5-9f2d-d08dbf06b8f3

# 3. Dahuanglong Island 及び Gouqi Island 間 – 35KV 海底ケーブルについて

ZHH (2015) No.89

China MSA 2015 年 8 月 8 日

Dahuanglong Island 及び Gouqi Island 間の 35KV 海底ケーブルの敷設作業が完了した。 海底ケーブルの経路は次の通り。

- 1. 30°40.833′N / 122°33.449′E;
- 2. 30°40.818'N / 122°33.496'E;
- 3. 30°40.823′N / 122°33.513′E;
- 4. 30°40.823′N / 122°33.534′E;
- 5. 30°40.816′N / 122°33.618′E;
- 6. 30°40.823'N / 122°33.650'E;
- 7. 30°40.829'N / 122°33.672'E;
- 8. 30°40.866′N / 122°33.831′E;

```
9. 30°40.876′N / 122°33.906′E;
10. 30°40.894′N / 122°33.983′E;
11. 30°40.921′N / 122°34.148′E;
12. 30°40.931′N / 122°34.334′E;
13. 30°40.946′N / 122°34.377′E;
14. 30°40.956′N / 122°34.442′E;
15. 30°40.971′N / 122°34.709′E;
16. 30°40.988'N / 122°34.744'E;
17. 30°41.025′N / 122°34.966′E;
18. 30°41.014′N / 122°35.032′E;
19. 30°41.055′N / 122°35.113′E;
20. 30°41.187′N / 122°36.182′E;
21. 30°41.227′N / 122°36.214′E;
22. 30°41.355′N / 122°37.000′E;
23. 30°41.421′N / 122°37.351′E;
24. 30°41.462′N / 122°37.482′E;
25. 30°41.465′N / 122°37.515′E;
26. 30°41.485′N / 122°37.546′E;
27. 30°41.478′N / 122°37.751′E;
28. 30°41.471′N / 122°37.836′E;
29. 30°41.448′N / 122°37.925′E;
30. 30°41.489′N / 122°37.957′E;
31. 30°41.564′N / 122°38.278′E;
32. 30°41.585′N / 122°38.344′E;
33. 30°41.599′N / 122°38.463′E;
34. 30°41.558′N / 122°38.611′E;
35. 30°41.617′N / 122°38.741′E;
36. 30°41.671′N / 122°39.330′E;
37. 30°41.710′N / 122°39.514′E;
38. 30°41.754′N / 122°39.639′E;
39. 30°41.899′N / 122°40.206′E;
40. 30°41.928′N / 122°40.318′E;
41. 30°41.953′N / 122°40.473′E;
42. 30°41.970′N / 122°40.719′E;
43. 30°41.990′N / 122°40.868′E;
44. 30°42.027′N / 122°41.096′E;
45. 30°42.056′N / 122°41.213′E;
46. 30°42.082′N / 122°41.464′E;
47. 30°42.124′N / 122°41.712′E;
48. 30°42.135′N / 122°41.838′E;
49. 30°42.148′N / 122°41.917′E;
50. 30°42.201′N / 122°42.179′E;
51. 30°42.339′N / 122°43.181′E;
52. 30°42.452′N / 122°43.931′E;
53. 30°42.517′N / 122°44.397′E;
54. 30°42.557′N / 122°44.663′E;
55. 30°42.569'N / 122°44.727'E;
56. 30°42.596′N / 122°44.785′E;
57. 30°42.842′N / 122°45.165′E;
58. 30°42.866′N / 122°45.235′E.
```

海底ケーブルの安全を確保するため、各島間の全てのケーブルの陸揚げ地点には錨泊禁止のサインが掲示される。海底ケーブルの両側 150m の海域において、錨泊やその他作業を実施することは禁止されている。

http://www.msa.gov.cn/Notice/Notice/6145a7b4-c697-4ba5-94fd-0cb02fbc7215

# 4. Caofeidian、Zone 22-23 海底ケーブル三次元地震探査実施

China MSA 2015 年 8 月 14 日

I. 作業機関: Dagang Geophysical Prospecting Company of Bureau of Geophysical Prospecting INC., China National Petroleum Corporation

II. 作業期間: 2015 年 8 月 14 日~2015 年 10 月 31 日

III. 作業船: "Dongyuan 3"及び "Ji Qin Yu Yun 01001"、"Hai Bao Wu Hao"、"Hai Bao Qi"

IV. 作業区域:以下の3地点を結んだ海域。

A: 38°22′27″N / 118°40′15″E;

B: 38°18′13″N / 118°47′55″E;

C: 38°18′14″N / 118°40′47″E.

V. 作業内容:三次元地震探查

## VI. 注意事項:

- 1. 作業船は昼夜に渡り作業を実施し、関連規則に従って灯火・形象物を掲揚する。
- 2. 作業船は VHF08 及び VHF16 を聴取している。衝突を避けるため、付近航行船舶は作業船に予め連絡を取ること。
- 3. 作業は風力 5 以上、ないし視界が 1000m 以下になった場合、中止される。

http://www.msa.gov.cn/Notice/Notice/60312016-b8ad-4f65-b2a6-cfb91714e5bc

### 免責事項

以上の航行警報は MSA China または MSA 地方局の公式ウェブサイトに掲載された情報の一部となります。これらの情報や英語訳の真実性について Sloma は責任を負いません。以上の航行警報に従った結果損害が発生しても、Sloma は責任を負いません。

Junmao Jiang, Sloma & Co. / 2015年8月25日