

中国海域の航行警報及び航路情報 (No.39)**1. 東シナ海での国際海底ファイバーケーブルの緊急修理実施**

HHH (2015) No.528

MSA China 2015 年 11 月 11 日

I. 作業期間：2015 年 11 月 13 日～2015 年 12 月 12 日

II. 作業区域：東シナ海エリアの以下 4 地点を結んだ海域

A. 31°35.2'N/122°20.0'E ; B. 31°37.8'N/122°20.0'E ;

C. 31°33.6'N/122°28.0'E ; D. 31°31.9'N/122°27.0'E.

III. 作業内容：海底ケーブル敷設船“CS Fu An” (IMO ナンバー：8027808、Call サイン：3FGU2、パナマ船籍、全長：141.5m、型幅：19.4m) “Feng Yang Hai Gong” (全長：57.6m、型幅：22m) の 2 隻により、作業区域内の APG 国際海底ファイバーケーブルの S3 セクションの緊急修理が行われる。作業は、まず問題箇所を探知し、ケーブルを引き揚げ、不具合の光ファイバーケーブルを切断、ケーブルを接合させ、海底に下ろし、再び敷設するという手順で行われる。

IV. 注意事項：

1. 作業船は規則に従って灯火・形象物を目立つ場所に掲揚し、AIS を機能させている。
2. 作業船は見張りを強化、VHF16 を聴取し、早期に通知を行う。
3. 付近航行船は作業船より 1 海里以内の海域は注意して航行すること。
4. 風力 7 以上ないし、視界が 1 海里を下回る場合、作業は中断される。

<http://www.msa.gov.cn/html/xinxichaxungongkai/gkml/HXTG/SHHSJ/20151111/4C4ED6B3-6E43-4B29-B6BE-3967EFF17B2B.html>

**2. BZ19-4-2 油田における油田探査**

JDJHH (2015) No.29

MSA China 2015 年 11 月 8 日

油田掘削用プラットフォーム“Bo Hai No.12”、M/V “Hai Yang Shi You 688” は、BZ19-4-2 油田 (38°20'51.844"N, 119°04'41.674"E) を中心とした半径 500m の区域で、2015 年 11 月 6 日～2015 年 12 月 30 日まで掘削作業を行う。作業中、夜間は船体に多数の作業灯のほかに、デリック上には紅色のストロボライトとモールス信号 U (短 2 長 1) を 30 秒間吹鳴する霧中信号機が、またそれぞれのプラットフォームの脚柱外側には同時に白色灯火がモールス信号 U を 15 秒間、点灯するように設置されている。作業船は VHF で常に関係チャンネルを聴取している。

<http://www.msa.gov.cn/html/xinxichaxungongkai/gkml/HXTG/tianjin/20151108/0092F313-89E7-457A-9662-2DBE10CC1A04.html>

### 3. 東シナ海の 33/07 区域における探査掘削作業 (LS30-3-1 油田)

WHH (2015) No.107

MSA China 2015 年 11 月 11 日

- I. 作業期間 : 2015 年 11 月 12 日～2015 年 12 月 20 日の昼夜
- II. 作業区域 : 東シナ海の海域、地点 27°18'19".43N 121°48'14"66E を中心とした半径 1500m の区域。
- III. 作業船: 油田掘削プラットフォーム“Hai Yang Shi You 941”、Standby ship“Hai Yang Shi You 615”、M/V “Hai Yang Shi You 671”
- IV. 注意事項 :
  1. 作業船は安全に作業を行う。
  2. 作業船は規則に従って、信号を掲揚し、見張りを強化、VHF16 を聴取する。付近航行船に注意し、適宜安全な対策を取る。
  3. 付近航行船は、上記の作業区域を避けて航行すること。

<http://www.msa.gov.cn/html/xinxichaxungongkai/gkml/HXTG/ZJHSJ/20151111/27FE90CE-394A-4566-9F1E-CA1D580C99A6.html>

### 4. Zhoushan、Sijiao Mountain 北西付近の海域における地質作業

ZHH (2015) No.152

MSA China 2015 年 10 月 29 日

- I. 作業期間 : 2015 年 11 月 1 日～2016 年 1 月 31 日
- II. 作業区域 :

エリア I : Zoushan、Sijiao Mountain 北西付近、以下の地点を結んだ海域。

A. 30°44'52"N、122°25'58"E ;      B. 30°44'42"N、122°26'06"E ;  
B. 30°44'44"N、122°26'43"E ;      D. 30°44'53"N、122°26'34"E.

エリア II : Zoushan、Sijiao Mountain 北西付近、以下の地点を結んだ海域。

A. 30°45'31"N、122°26'44"E ;      B. 30°45'01"N、122°26'41"E ;  
C. 30°44'54"N、122°26'48"E ;      D. 30°45'34"N、122°26'58"E.

### Ⅲ. 作業船・作業内容：

作業船“Zhe Pu Gong 9”、“Zhe Ding Gong 11”が上記海域にて地質調査を行う。作業船各船は船首及び船尾からアンカーを投錨。錨鎖は各 50m。

### Ⅳ. 注意事項

1. 作業船は規則に従い信号を掲揚、VHF16 を聴取している。
2. 付近航行船は注意事項を遵守、見張りを強化し、作業船から十分離れて、低速で航行すること。

<http://www.msa.gov.cn/html/xinxichaxungongkai/gkml/HXTG/ZJHSJ/20151029/F060CDD4-562A-4B1D-B75A-924813E88CF8.html>

### 免責事項

以上の航行警報は MSA China または MSA 地方局の公式ウェブサイトに掲載された情報の一部となります。これらの情報や英語訳の真実性について Sloma は責任を負いません。以上の航行警報に従った結果損害が発生しても、Sloma は責任を負いません。

Junmao Jiang

Sloma & Co.

2015 年 11 月 24 日